

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	6.1-824/Hau
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	6.1-824/Hau
Betreiber	[Name]	BTU Hartmeier Entsorgung GmbH u. Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Abfallentsorgungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Franz-Lehner-Str. 7	85716	Unterschleißheim
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen, Gesamtlagerkapazität > 50 Tonnen; Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen zur Mitverbrennung > 50 Tonnen		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1; 8.11.2.3		5.5; 5.3. a) iii)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.06.2017	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 23.04.2002 Az: 9.1-824-437/De, diverse Anzeigen	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Starke Staubentwicklung bei Abkippvorgängen von Bauschutt im Bunker 9	Installation einer Befeuchtungseinrichtung	unverzüglich	Mittels Fotodokumentation durch Betreiber	19.07.2017

Nicht genehmigte Umschlag- bzw. Lagerfläche für Asbestabfälle südöstlichen Bereich des Betriebsgeländes (östlich der Werkstatt und südlich des Mitarbeiter/Besucherparkplatzes)	Räumung der Fläche	unverzüglich	Mittels Fotodokumentation Betreiber und Ortseinsicht durch Landratsamt München	19.07.2017 09.08.2017
Auf Flächen, die in den Untergrund entwässern, wurde mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen	Der unzulässige Zustand ist zu beseitigen	unverzüglich		
Die arbeitstäglichen Betriebszeiten an den Aggregaten Doppstadt DZ 780 und Doppstadt DW 3060 konnten nicht nachgewiesen werden	Der Nachweis ist zu erbringen	unverzüglich		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL