Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München		
Betreiber	[Name]	BTU Hartmeier Entsorgung GmbH u. Co. KG			
Standort	[Bezeichnung]	Abfallentsorgungsanlage			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Franz-Lehner-Str. 9		85716	Unterschleißheim
	EMAS		**ISO 14001 ff (+)**		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen, Gesamtlagerkapazität > 50 Tonnen; Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen zur Mitverbrennung > 50 Tonnen			
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	8.12.1.1; 8.11.2.3			5.5; 5.3 a) iii)

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [X]		**Turnus** [Monate]			
	Anlassüberwachung [X]	X	**Art des Anlasses:**	Brandereignis		
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	15.05.2026	**angekündigt** [J/N]	N		
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	**umfassend** [X]					
	Schwerpunkte [X]	X				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]						
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [X]	X	Bescheide vom 23.04.2002 Az: 9.1-824-437/De, 29.07.2021 Az. 4.4.1-824-1090, 24.03.2026 Az. 4.4.1-824-1582			
	Anforderungsliste [X]					
	Schwerpunktprogramm [X]					
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	J	**Anordnung** [J/N]		**Stilllegung** [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**
- Beschädigte Überdachung in Bunker 12 und 13	- Wiederinstandsetzung; bis dahin ist Behandlung in betreffenden Bunkern unzulässig	- nicht erforderlich, da Behandlung unzulässig		

- Ggf. unzureichende Branderkennung	- Konzept zu Branderkennung z.B. durch Einsatz von Wärmebildkameras; Umsetzung	- 31.08.2026	Konzept mündlich dargelegt	18.11.2026

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV [2]Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL