

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	
Betreiber	[Name]	Peter Preimesser GmbH & Co. KG		
	[Bezeichnung]	Recycling / Schrotte		
Standort	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Taxetstr. 3	85551	Kirchheim-Heimstetten
	EMAS	ISO 14001 ff (+)		
Anlage	[Bez.]	Zeitweilige Lagerung gefährlicher Abfälle > 50 Tonnen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.1.1	5.5	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	05.06.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	X			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]	X				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Genehmigungsbescheid vom 17.07.2009, Az.: 9.1-824-615/Hau, Anzeige vom 15.10.2024 mit Ergänzung vom 13.11.2024 (Az.: -1566)		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]		Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt		
			... durch (Organisa- tion)	am	
-	-	-			

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL