

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	4.4.1-824/Fr
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	4.4.1-824/Fr
<b>Betreiber</b>	[Name]	Garching Hochbrück Vermögensverwaltung GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Abfallentsorgungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ingolstädter Landstraße 89a	85749	Garching
	<b>EMAS</b> [X]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [X]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Lager für gefährliche Abfälle; Behandlung von Althölzern (AI – AIV) – Zweck Hauptverwendung als Brennstoff		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.1.1 / 8.11.1.1		5.5 / 5.1

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [X]	X	<b>Turnus</b> [Monate]	12
	<b>Anlassüberwachung</b> [X]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jjj]	19.10.2017	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
	<b>Prüfumfang</b>	<b>umfassend</b> [X]		
§§ 52 und 52a BImSchG	<b>Schwerpunkte</b> [X]	X	Diverse Läger , Behandlung von Althölzern	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]			Wird nachgeholt	
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [X]	X	16.08.2002, Az.: 9.1-824-432/De; 26.03.2012, Az.: 6.1-824-809/Fr	
	<b>Anforderungsliste</b> [X]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [X]	X	Siehe oben	
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [X]	X
			<b>Stilllegung</b> [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Überfrachtung von Lagerboxen (Teerpappe, Straßenkehricht im Bereich 09, Boxen 51 und 52 im LB 12) mit Verfrachtungen und Verschleppungen auf den Verkehrs-/Manövrierflächen; Überfrachtung und Verschleppung auch im LB 15 (z.B. Box 31).		Unmittelbar	Abtransport von Material, Abdecken von Lagerboxen und Reinigung; Nachweis Fotos Betreiber.	49 KW
---	--	-------------	--	-------

(Vermeidbare) Staubentwicklungen beim Beladen eines Lkw im Bereich Spänelagerung sowie an Abwurf-/Übergabestellen von zerkleinerten Holzhackschnitzeln in der Halle, wie auch kippen von Altholz an der oberen Kante in den Annahmehunker (Bedüsung nicht rechtzeitig eingeschaltet).	Zeitnahe Vorlage Konzept als Antrag; bis dahin ausreichende Befeuchtung vor / nach Brechanlagen.	unmittelbar		
---	--	-------------	--	--

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL