

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	
Betreiber	[Name]	Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Standort Hofolding		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Markweg 21	85649	Brunnthal/Hofolding
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Teerlager u. -brecher, Gesteinwaschanlage als NE zu einer Asphaltmischanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1, 8.11.2.1, 8.7.1.1		5.5, 5.1 b)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	21.10.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	08.11.1994, 18.11.1999, 13.06.2007	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL