

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 184 | Landratsamt München | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 184 | Landratsamt München | |
| Betreiber | [Name] | Betz Chrom GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Oberflächenbehandlungsanlage | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Am Haag 11 | 82166 | Gräfelfing |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | X |
| Anlage | [Bez.] | Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metalloberflächen durch ein elektrolytisches Verfahren | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 3.10.1 | 2.6 | |

| Überwachung | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|---|------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 24 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 10.10.2023 | angekündigt [J/N] | J |
| | Prüfumfang | umfassend [X] | X | |
| §§ 52 und 52a BImSchG | Schwerpunkte [X] | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | X | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | u.a. Nachträgl. Anordnung vom 12.10.2006 (9.1-824-613/De), Bescheid vom 27.02.2013 (6.1-824-882/Zi) | |
| | Anforderungsliste [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [X] | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL