

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	6.1-824/Hau
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	6.1-824/Hau
<b>Betreiber</b>	[Name]	BTU Hartmeier Entsorgung GmbH u. Co. KG		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Abfallentsorgungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Franz-Lehner-Str. 7	85716	Unterschleißheim
	<b>EMAS [X]</b>		<b>ISO 14001 ff (+) [X]</b>	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen, Gesamtlagerkapazität > 50 Tonnen; Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen zur Mitverbrennung > 50 Tonnen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.1.1; 8.11.2.3		5.5; 5.3. a) iii)

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung [X]</b>		<b>Turnus [Monate]</b>	24
	<b>Anlassüberwachung [X]</b>	X	<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum [tt.mm.jj]</b>	30.10.2019	<b>angekündigt [J/N]</b>	N
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend [X]</b>			
	<b>Schwerpunkte [X]</b>	X	Zu den Mängel Nrn. 4 und 5 aus dem IE-Bericht zur Überwachung v. 13.06.2019	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n) [X]</b>	X	Bescheid vom 23.04.2002 Az: 9.1-824-437/De, diverse Anzeigen	
	<b>Anforderungsliste [X]</b>			
	<b>Schwerpunktprogramm [X]</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel [J/N]</b>	N	<b>Anordnung [X]</b>	
			<b>Stilllegung [X]</b>	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<p>Im Rahmen der Begehung vom 13.06.2019 wurden Verstöße gegen die folgenden Anforderungen festgestellt:</p>				
<p>4. Keine zielgerichtete Bedüsung. Bei Abkippvorgängen sowie bei der Beschickung des Behandlungsaggregats für Gewerbemischabfälle traten Staubemissionen auf.</p>	<p>Stilllegungsanordnung erlassen.</p>	<p>unverzüglich</p>	<p>LRA München, FB 4.4.1</p>	<p>30.10.2019</p>
<p>5. Teile des Betriebsgeländes waren verschmutzt. Fahrzeuge verschleppen dadurch Material außerhalb des Betriebsgeländes.</p>	<p>Stilllegungsanordnung erlassen.</p>	<p>unverzüglich</p>	<p>LRA München, FB 4.4.1</p>	<p>30.10.2019</p>

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL