

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	4.4.1-824/Fr
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	184	Landratsamt München	4.4.1-824/Fr
Betreiber	[Name]	Garching Hochbrück Vermögensverwaltung GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Abfallentsorgungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ingolstädter Landstraße 89a	85749	Garching
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Lager für gefährliche Abfälle; Behandlung von Althölzern (AI – AIV) – Zweck Hauptverwendung als Brennstoff		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1 / 8.11.1.1	5.5 / 5.1	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Umsetzung diverser Anzeigen
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjj]	14.03.2018	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Diverse Läger , Behandlung von Althölzern	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	16.08.2002, Az.: 9.1-824-432/De; 26.03.2012, Az.: 6.1-824-809/Fr	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Siehe oben	
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	X Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Holz-Hackschnitzel, die außerhalb der Halle lagerten, waren nicht abgedeckt; - Verstoß gegen Auflage Nr. 4.3.4 des Bescheids vom 16.08.2002;	Abdeckung	Unmittelbar	Nachweis Fotos Betreiber	14.03.2018
--	-----------	-------------	--------------------------	------------

Lagerung von Abfällen außerhalb des genehmigten Lagerbereichs 09 mit Verfrachtungen und Verschleppungen auf den Verkehrs-/Manövrierflächen	Lagerung im sanierten Lagerbereich	Sofort nach Sanierung des Lagerbereichs	Nachweis Foto Betreiber	25.04.2018
Im Lagerbereich 12, 15 und 16 einzelne Lagerboxen nicht abgedeckt	Nachweise, dass die Abdeckung auf Grund von Materialbewegungen oder Probenahmen nicht erfolgte	sofort		
Fehlende Beschilderungen	Anbringen der Beschilderung	unmittelbar	Nachweis Foto Betreiber	25.04.2018

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL